УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер МУП "СРЭС"
Муниципального образования
Сургутский район
_____ Н.Н. Пастух

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_____

"Склад АРИ" инв. № 00000227 г. Лянтор
ул. Магистральная 8А

"____"_____ 20__ г. Г.Сургут

При осмотре _____ было выявлено:

_____.

Для устранения выявленных дефектов необходима замена следующих запасных частей:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Блок источника резервного питания БИРП-12/0,4	шт.	2
2	Прибор приемно-контрольный С2000-КДЛ	шт.	1
3	Коробка коммутационная КРТП-10	шт.	42
4	Коробка распределительная КС-4	шт.	9
5	Извещатель пожарный ДИП3 4А исп.01	шт.	132
6	Изолятор шлейфа Бриз 01	шт.	18
7	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А	шт.	4
8	Оповещатель охранно-пожарный звуковой Свирель 12	шт.	5
9	Модуль релейный С2000-СП2	шт.	6
10	Извещатель пожарный Спектрон+ АР-1	шт.	4
11	Аккумуляторная батарея GSB GP 1272 7.2 Ач 12В	шт.	4
12	Радиомодем С-2000 УО-4 GSM	шт.	4
13	Антенна Wi-Fi 2.4 гц	шт.	1
14	Кабель-канал 25х16 мм	м.	400
15	Кабель ВВГнг FRLS3х1,5 мм	м.	81
16	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2-0,75 мм	м.	741
17	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2-0,75 мм	м.	75
18	Гофра ПВХ труба с протяжкой д20	м.	500
19	Датчик движения «Фотон-9»	шт.	8
20	Приемно-охранной сигнализации «Сигнал-20»	комплект	1

Представитель

_____/ /