УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
_____А.Н.Желещиков
"___"_____2023г.

ОТЧЕТ по ГОДОВОМУ ПЛАН-ГРАФИКУ
планово-предупредительных ремонтов
зданий и сооружений на 2023 год
по ЛЯНТОРСКОМУ РЭС

№ п/п	Наименование электрооборудования	Тип, марка оборудования	ед.изм	Кол-во	Год ввода	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
						Вид ремонта	Дата	Апрель	
	г.Лянтор								
1	РП-ТП-10/0,4 кВ № 142	Здание кирпичное, крыша металл	шт	1	2002	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
2	РП-ТП-10/0,4 кВ № Юбилейный	Здание кирпичное, крыша металл	шт	1	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
3	РП-ТП-10/0,4 кВ № 3	Здание кирпичное, крыша металл	шт	1	1985	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
4	РП-ТП10/0,4 кВ № 23	Здание кирпичное, крыша металл	шт	1	2003	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
5	КТПб 10/0,4 кВ №14	Блок сендвич-панель	шт	1	1988	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
6	КТП 10/0,4 кВ №16	Здание кирпичное, кровля мягкая	шт	1	2010	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
7	2БКТП №121	Блок БКТП (надземный)	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
		Блок ОП с объемными приямками (подземный)	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
		Фундамент 2БКТП монолит железобетонная плита	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
8	2БКТП №122	Блок БКТП (надземный)	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
		Блок ОП с объемными приямками (подземный)	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
		Фундамент 2БКТП монолит железобетонная плита	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
9	2БКТП №124	Блок БКТП (надземный)	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
		Блок ОП с объемными приямками (подземный)	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
		Фундамент 2БКТП монолит железобетонная плита	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
10	2БКТП №125	Блок БКТП (надземный)	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
		Блок ОП с объемными приямками (подземный)	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
		Фундамент 2БКТП монолит железобетонная плита	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
		Блок БКТП (надземный)	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено

№ п/п	Наименование электрооборудования	Тип, марка оборудования	ед.изм	Кол-во	Год ввода	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
						Вид ремонта	Дата	Апрель	
11	2БКТП №126	Блок ОП с объемными приямками (подземный)	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
		Фундамент 2БКТП монолит железобетонная плита	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
12	КТПб 10/0,4 кВ №134	Блок сендвич-панель	шт	1	1982	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
13	КТПб 10/0,4 кВ №137	Блок сендвич-панель	шт	1	1982	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
14	2БКТП №138Н	Блок БКТП (надземный)	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
		Блок ОП с объемными приямками (подземный)	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
		Фундамент 2БКТП монолит железобетонная плита	шт	2	2014	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
	с.п.Нижнесортымский								
15	2БКТП №77	Здание кирпичное	шт	1	2008	ТО	10.22	ТО	Выполнено
16	2БКТП №78	Здание кирпичное	шт	1	2008	ТО	10.22	ТО	Выполнено
17	2БКТП №100	Здание кирпичное	шт	1	2010	ТО	10.22	ТО	Выполнено
	с. Сытомино								
18	2БКТП №77	Здание кирпичное	шт	1	2008	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
19	2БКТП №78	Здание кирпичное	шт	1	2008	ТО	10.20.	ТО	Выполнено
20	2БКТП №100	Здание кирпичное	шт	1	2010	ТО	10.22.	ТО	Выполнено
21	Помещение нежилое пер.Хантыйский 10	Здание кирпичное	шт.	1	2009	ТО	10.22.	ТО	Выполнено

Дополнительные работы

1	г.Лянтор АБК, Гараж на 5 автомобилей - уборка наружной территории от снега.	Выполнено
2	г.Лянтор склад АРИ - уборка внутренней территории, уборка наружной территории от снега.	Выполнено

Начальник ЛРЭС _____ **А.А.Теренин**

Зам.начальника ЛРЭС _____ **А.Г.Чулюкин**

Ст.мастер ЛРЭС _____ **А.С.Оксак**

Мастер ЛРЭС _____ **А.А.Катренко**

Инженер ПТО _____ **Д.И.Белоусов**